

## ポンプフィルター (PFC-5)

サワー・クリーン メタルマスク洗浄機には、ポンプフィルターが装備されています。このフィルターが機能していないと、様々なトラブルの原因となります。



PFC-5

定期的に  
 交換しないと...

**問題発生!**

- 製品不良
- ポンプ故障の原因に!



### 交換の必要性

ポンプフィルターは、洗浄液中の半田や異物を回収をする事で、マスクへの半田の再付着防止や、洗浄ポンプ内への異物混入防止を行っています。

**製品品質の向上のため、定期的なフィルター交換を!**

### 製品ラインナップ

品番	セット内容	最小濾過径 (μ)	濾過精度 (最小径濾過時)	写真
PF-2	2本入	60~90	データ無し	
PF-1.2	5本入	1.2	95.9%	
<b>PFC-5</b>	<b>5本入</b>	<b>5</b>	<b>99.99%</b>	
PF-20	5本入	20	99.999%	

PF-2以外は  
 取付用ジョイント金具が別途必要です。



ジョイント金具

交換目安	エラー停止又は、約200枚洗浄
納期	受注後 約3~4日



地球益につくす

**株式会社サワーコーポレーション**

本社・工場 〒573-0128 大阪府枚方市津田山手2-17-1

TEL:072-859-7286(営業直通) FAX:072-859-7287

URL:www.sawa-corp.co.jp E-MAIL:info@sawa-corp.co.jp