









# SC-A21,A22部品リスト



6 ポンプ配管部材一式



## SC-A21,A22部品リスト詳細

No.	品名	品番	備考	交換基準	A21	A22	通常時 在庫
1	洗浄ヘッド	EXA21-SH		稼働時間(1000h)or劣化、発振しない(抵抗値検出)等	○	○	有
2	超音波発振器	EXSC-3000-22WA		発振停止、出力異常検出、経年劣化等	○	○	有
3	乾燥ファン	EXA21-DRF-1		動作停止、寿命(約5年)等	○	○	有
4	エアポンプ	EXCM-AP-PD02P		つまり、寿命(4,000万ストローク(100回/分))等	○	○	有
5	配管部材一式	EXA21-HB		つまり、劣化、錆等	○	○	有
6	ポンプ配管部材一式	EXA21-AP-PD02P		つまり、劣化、錆、寿命等	○	○	有
7	シャワーパイプ(スキーシ面)	EXA21-SPA		つまり、錆等	○	○	無
8	シャワーパイプ(基板面)	EXA21-SPB		つまり、錆等	○	○	無
9	上部扉(左)	EXA21-01-012-3	窓なし	磨耗、破損等	○	×	無
10	上部扉(右)	EXA21-01-013-3	窓なし	磨耗、破損等	○	×	無
11	上部扉左側	EXA22-DO-L		磨耗、破損等	×	○	無
12	上部扉右側	EXA22-DO-R		磨耗、破損等	×	○	無
13	プラスチックキア	EXA21-PCG-021-1	4個/セット	磨耗、破損等	○	○	無
14	ピストンシャフト	EXA21-PSSFGD16-82		固着、磨耗、破損等	○	○	無
15	レバーシフトモーター	EXA21-RMT		破損、寿命等	○	○	無
16	エキセンボス	EXA21-EB		磨耗、破損等	○	○	無
17	エキセントガイド	EXA21-ESG-013-6	SUS製 4組/セット	磨耗、破損等	○	○	無
		EXA21-SEG	亜鉛メッキ(標準品)	磨耗、破損等	○	○	無
18	スタートスイッチ	EXCM-SWA16-JAM-1		破損等	○	○	無
19	ACアダプター	EXCM-ACA-SA-J7V50		寿命、破損等	○	○	有
20	超音波異常センサー基板	EXCM-US-PCB		破損等	○	○	有
21	漏電ブレーカー	EXCM-BJS1521	国内用	寿命、破損等	○	○	無
		EXCM-BJS1521-00F1	海外用	寿命、破損等	○	○	無
22	電磁弁	EXCM-DB-AG41	洗浄用	寿命、破損等	○	○	無
23	液有無センサー	EXCM-EAN-SPX613		破損等	○	○	有
24	ドアセンサー	EXCM-MS3		破損等	○	○	有
25	フィルターレギュレーター	EXCM-FR-1		寿命、破損等	○	○	無
26	リサイクルタンク	EXCM-RT-40		劣化、割れ等	○	×	無
	リサイクルタンク	EXRTA40S-K0001		劣化、割れ等	×	○	無
27	消臭器	EXSW-803		つまり、破損等	○	○	有
28	排液ホース	EXCM-DR-W		劣化、破損等	○	○	有
29	版受け金具(左右)	EXA21-SS		劣化、破損等	○	○	無